

Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

# Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

## Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **PTSR-D2URK9-21510**

Dátum vytvorenia záznamu: **02/27/2024**

**Obchodné meno:\***

Obec Hrnčiarske Zalužany

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Hrnčiarske Zalužany č.90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

**IČO:\***

00318795

**Číslo potvrdenia o registrácii:\***

0035/2014/V-RG

**Počet OM:\***

124

**Od:**

01/01/2023

**Do:**

12/31/2023

### Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stípec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0.00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0.00	0	0.15
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0.00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0.00	0	0.15
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0.00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0.00	0	0.15
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0.00	0	0.05
§ 3 ods. 1 písm. h)	1	0	0	0	0.00	0	0.05
§ 3 ods. 1 písm. i)	1	0	0	0	0.00	0	0.1
§ 3 ods. 1 písm. j)	1	0	0	0	0.00	0	0.2
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0.00	0	0.15
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0.00	0	0.05

Úroveň kvality odvádzania vody (%):	<b>100</b>
Požadovaná hodnota (%):	<b>95</b>

## Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0